

\* 住宅設備機器

品目	ヒートポンプ給湯器※ (エコキュート)		電気温水器 / 電気暖房温水ボイラー		ビルトイン IHクッキングヒーター		ファン・パネルヒーター		
メーカー	パナソニック、三菱電機、ダイキン工業、コロナ、ハウステック、 積水ホームテクノ、日立アプライアンス、東芝、長府製作所、 シャープ、長州産業、ヒートック、サンデン、サンポット、キューヘン等				パナソニック、 日立、三化工業、 ヒートック、キューヘン		日本スティーベル、 北海道電機、 ディンプレックス		
5年保証	¥11,000		¥4,600		¥3,500		¥1,900		¥2,800
8年保証	¥24,500		¥9,800		¥7,500		¥4,200		¥5,000
10年保証	¥30,700		¥12,900		¥11,300		¥6,500		¥7,800
品目	24時間換気システム		浴室暖房乾燥機	ヒートポンプ式 床暖房ユニット※	ヒートポンプ式 温水暖房システム※				
	個別換気タイプ	セントラル換気タイプ							
メーカー	パナソニック、三菱電機、 マックス、高須産業		パナソニック、三菱電機、 リンナイ、ノーリツ、TOTO、INAX、 高須産業、マックス、 日立リビングサプライ、 東京ガス、大阪ガス	三菱電機、サンポット、 ダイキン、マックス	コロナ	サンポット サンデン			
5年保証	¥1,500	¥3,000	¥2,600	¥7,500 室外ユニット2台：¥12,000	室内機1台：¥10,300 室内機2台：¥13,100 室内機3台：¥15,900	¥7,500			
8年保証	¥2,300	¥4,600	¥4,800	¥12,500 室外ユニット2台：¥20,000	室内機1台：¥17,500 室内機2台：¥22,500 室内機3台：¥27,500	¥12,500			
10年保証	¥3,000	¥6,000	¥11,000	¥18,000 室外ユニット2台：¥29,000	—	¥18,000			
品目	洗面化粧台 (本体のみ)		システムバス (本体+オプション電化機器)	蓄熱暖房機	太陽光発電システム用 電力モニター				
メーカー	TOTO、LIXIL(旧:INAX)、クリナップ、タカラスタンダード パナソニック、トクラス			日本スティーベル ディンプレックス、 北海道電機、白山製作所	パナソニック、シャープ、三菱電機、 京セラ、長州産業、東芝、ノーリツ				
5年保証	¥4,000		¥6,200	¥3,500	¥14,000				
8年保証	¥8,600		¥12,600	¥7,500	¥24,000				
10年保証	¥14,000		¥22,000	¥11,000	¥30,000				
品目	ガスコンロ (ビルトイン・据置)	レンジフード	ビルトインオープン (電気・ガス)	ビルトイン 食器洗い乾燥機	アルカリ浄水器 (浄水器)	脱衣所用暖房機			
メーカー	ナスラック、パナソニック、タカラスタンダード、イナックス、TOTO、クリナップ、 サンウェーブ、トクラス、ノーリツ、永大産業、リンナイ、パロマ、パーパス、大阪ガス 等					ヒートック、TOTO、リンナイ、 マックス、パナソニック、 ノーリツ、三菱電機、 高須産業、東京ガス、大阪ガス			
5年保証	¥3,500	商品金額 15万円未満：¥1,500 15万円以上：¥6,000	¥3,500	¥3,500	¥1,800	¥2,600			
8年保証	¥7,000	商品金額 15万円未満：¥2,300 15万円以上：¥10,500	¥8,600	¥6,800	¥3,400	—			

※ 消耗品は対象外ですが、エコキュートの「弁類」はユーザー様による交換が難しいため、保証対象と定めています。 ※OEM製品は、対象外です。

※ 床暖房ユニットは、ヒートポンプユニット部分を保証対象と定めています。床暖房パネルは対象外です。また、オプションの加圧ポンプ等の機器も対象外となります。

※ 井戸水使用については、井戸水対応メーカーの製品で、かつ所定の水質検査を行っている場合のみ加入対象とします。

※ ヒートポンプ式温水暖房システムは、室外機1台に対する室内機の数により保証価格を設定しています。室内機は、温水ルームヒーター/パネルヒーターのいずれかをを用いた製品です。

保証運営会社

株式会社ワランティマート

東京本社

〒105-0014 東京都港区芝1-7-17住友不動産芝ビル3号館7F TEL：03-5439-9811 FAX：03-5439-9812

◆修理受付コールセンター

**0800-888-0110**

24時間365日受付 携帯・PHS OK

※お客様のお電話の設定状況によりフリーコールにつながらない場合がございます。